

269
А. А. ЛАЩИНСКИЙ и А. Р. ТОЛЧИНСКИЙ

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

СПРАВОЧНИК

Под редакцией
инж. Н. Н. Логинова



МАШГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1963 ЛЕНИНГРАД

Соединение стыков цилиндрических обечаек из медных и латунных листов кроме сварки осуществляется также пайкой как твердыми, так и мягкими приложениями.

Сварцованные из листов цилиндрические обечайки после соединения стыка сваркой или пайкой проходят технологическую правку (калибровку). Обработка наружной и внутренней поверхностей обечаек на станке обычно не производится.

Цилиндрические обечайки из пластичных материалов (в основном стали) для аппаратов высокого давления (не менее 10 Mn/m^2) изготавливаются большей частью из поковок (цельных или составных) с соответствующей термообработкой и последующей обработкой внутренней и наружной поверхности на станке. Кованые цилиндрические обечайки иногда выполняются заодно с днищем.

Наряду с цельными кованными конструкциями обечаек для аппаратов высокого давления применяются составные конструкции — многослойные, витые и др., которые, однако, в отечественном химическом аппаратостроении широкого распространения не получили.

Цилиндрические обечайки из хрупких материалов (чугуны, бронзы, кварцевое стекло и др.) для аппаратов с незначительным давлением среди них (не более $0,8 \text{ Mn/m}^2$) изготавливаются литыми с последующей обработкой внутренней поверхности или без обработки. Литые обечайки обычно выполняются совместно с днищем.

В ряде случаев с помощью литья изготавливаются обечайки и из пластичных материалов (различные стали, цветные металлы и сплавы и др.).

При конструировании цилиндрических обечаек, независимо от материала и технологии их изготовления, преимущественно следует придерживаться внутренних базовых диаметров согласно табл. 15. 1.

Допускается изготовление цилиндрических обечаек из стальных труб с базовыми наружными диаметрами, приведенными в табл. 15. 2.

Таблица 15. 2

Наружные базовые диаметры D_n (в мм)
цилиндрических обечаек из стальных труб
(по ГОСТ 9617—61)

159	180	219	273	299	325
377	426	480	530	630	720

Соотношения между высотой H цилиндрического корпуса и его внутренним диаметром D_n для аппаратов вертикального исполнения, а также между длиной L цилиндрического корпуса и его внутренним диаметром D_n для аппаратов горизонтального исполнения определяются химико-технологическими требованиями и обычно бывают следующими: $\frac{H}{D_n} \leq 30$ и $\frac{L}{D_n} \leq 10$.

ОБЕЧАЙКИ ВАЛЬЦОВАННЫЕ, СВАРНЫЕ И ПЯНЫЕ

Изготовление цилиндрических обечаек вальцеванием из листов является наиболее распространенной технологией изготовления химической аппаратуры низкого (не более $1,6 \text{ Mn/m}^2$) и среднего (более $1,6$ до $10,0 \text{ Mn/m}^2$) давлений.

При конструировании сварных и паяных цилиндрических обечаек, сварцованных из листов, надлежит руководствоваться следующими основными положениями:

а) общая длина швов должна быть возможно меньшей, поэтому листы желательно выбирать больших размеров, сообразуясь с рациональным раскроем;

б) обечайки вальцаются как по длинной, так и по короткой стороне листа; при раскрое листов рекомендуется обеспечить минимальное количество продольных швов в обечайке;

в) сварка продольных и поперечных швов должна быть толькостыковой;

г) продольные швы в отдельных смежных обечайках должны быть смещены по отношению друг к другу на величину выше трехкратной толщины обечайки и не менее чем на 100 mm между осями швов;

д) все швы должны иметь доступ для осмотра и в случае необходимости для подварки или подплаки;

е) расположение продольных швов в горизонтальных аппаратах не должно быть в нижней части обечайки, если последняя малодоступна для осмотра;

ж) отверстия для труб, лазов и т. п. по швам (особенно продольным) делать не рекомендуется.

Развернутая длина обечайки определяется по среднему диаметру $D_{cp} = 0,5(D_n + D_d)$.

Для обогрева и охлаждения аппаратов часто применяются рубашки, которые обычно располагаются снаружи корпуса и бывают неразъемные и отъемные.

Конструкции неразъемных рубашек для цилиндрической стальной сварной аппаратуры нормализованы: цилиндрические с эллиптическим отбортованным днищем на давление до $1,6 \text{ Mn/m}^2$ по МН 3391—62, цилиндрические с коническим отбортованным днищем на давление до $0,6 \text{ Mn/m}^2$ по МН 3392—62, цилиндрические с эллиптическим отбортованным днищем с вмятинами на них на давление до $6,4 \text{ Mn/m}^2$ по МН 3393—62 и из полутрубы, навитой на цилиндрическую обечайку и с вмятинами на эллиптическом днище на давление до $6,4 \text{ Mn/m}^2$ по МН 3394—62 [84].

РАСЧЕТ ОБЕЧАЕК, РАБОТАЮЩИХ ПОД ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ

Расчетная толщина цилиндрической стенки s' , подверженной внутреннему давлению p , определяется по формулам [71]:

при заданном внутреннем диаметре *

$$s' = \frac{D_n p}{2\sigma_d \Phi - p} + C \text{ м}, \quad (15.1)$$

при заданном наружном диаметре *

$$s' = \frac{D_n p}{2\sigma_d \Phi + p} + C \text{ м}, \quad (15.2)$$

где Φ — коэффициент прочности цилиндрической стенки в продольном направлении;

C — прибавка на коррозию, эрозию с учетом срока службы аппарата и минусовый допуск по толщине листа, м.

Величина расчетного давления p принимается: для аппаратов, в которых рабочая среда газ (пар),

$$p = p_c \text{ н/м}^2, \quad (15.3)$$

для аппаратов, в которых рабочая среда жидкость — газ (пар),

$$p = p_c + p_{\infty} \text{ н/м}^2. \quad (15.4)$$

* При $\frac{\sigma_d}{p} \Phi \geq 50$ величиной p в знаменателе можно пренебречь.

Таблица 15.3

Значения коэффициента прочности сварных и паянных швов для цилиндрических вальцованных обечайок

Вид соединения	Область применения шва		Тип шва	Коэффициент прочности шва $\varphi_{ш}$				
	материал	$D_g, \text{мм}$		стали утлеродистые, легированные и двухслойные	медь, латунь	алюминий и его сплавы	никель	титан и его сплавы
Ручная электродуговая сварка	Стали углеродистые, легированные и двухслойные, цветные металлы и их сплавы	≥ 700	Стыковой двухсторонний шов	0,95	0,85	0,8	0,75	0,9
		< 650 , если возможно применение подкладки ≥ 700 , если невозможна подварка	Стыковой односторонний шов с подкладкой по всему периметру	0,9	0,8	0,75	0,7	0,85
		< 650 , невозможно применение подкладки	Стыковой односторонний шов	0,7	0,65	0,6	0,55	0,65
Автоматическая сварка под слоем флюса		≥ 500	Стыковой двухсторонний шов	1,0	0,9	0,85	0,8	0,95
		< 500	Стыковой односторонний шов	0,8	—	0,7	—	—
Пайка твердыми припоями	Медь	Не регламентируется	Шов в зубец или с косым стыком	—	—	—	—	—
Пайка мягкими припоями	Медь, латунь		Шов внахлестку прямолинейный и кольцевой и шов в паз	—	1,0	—	—	—

Примечание. Значения $\varphi_{ш}$ при сварке винилпласта указаны в табл. 11.1 и 11.2.

Гидростатическое давление $p_{ж}$ определяется по формуле

$$p_{ж} \approx 10\varrho_{ж}H_{ж} \text{ н/м}^2 *, \quad (15.5)$$

где $\varrho_{ж}$ — плотность жидкости, кг/м^3 ,

$H_{ж}$ — высота (максимальная) столба жидкости, м.

Допускается не учитывать гидростатическое давление жидкости, если оно не превышает 2,5% от величины рабочего давления (избыточного) газовой (паровой) среды в аппарате.

Данные по выбору расчетной величины допускаемого напряжения указаны в гл. 14.

Расчетная температура стенки обечайки t_{cm} [4] принимается в зависимости от температуры внутренней среды t_c , изоляции обечайки и условий обогрева или охлаждения ее:

для необогреваемых и изолированных снаружи обечайек

$$t_{cm} = t_c \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (15.6)$$

для необогреваемых обечайек, имеющих внутреннюю изоляцию или охлаждаемых снаружи,

* Принято значение $g \approx 10 \text{ м/сек}^2$.

$$t_{cm} = 0,5(t_{cm}^H + t_{cm}^B) \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (15.7)$$

при наружном газовом или электрическом обогреве обечайек — по формуле (15.7), но не менее

$$t_c + 100 \text{ } ^\circ\text{C}; \quad (15.8)$$

при обогреве обечайек паром

$$t_{cm} = t_n \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (15.9)$$

где t_n — температура насыщения греющего пара при давлении p , $^\circ\text{C}$;

при обогреве или охлаждении обечайек протекающей в них средой расчетная температура стенки t_{cm} принимается равной наибольшей температуре греющей или наименьшей охлаждающей среды t_c .

Ослабление цилиндрических обечайек, свальцованных из листов в продольном и поперечном направлениях, может быть за счет сварного или паяного шва и, кроме того, за счет неукрепленных отверстий (см. гл. 17).

Значения коэффициента прочности сварных и паянных швов $\varphi_{ш}$ в зависимости от вида соединения, конструкции шва и материала обечайки приведены в табл. 15.3 [4].

Продолжение

Наименование величины	Обозна-чение	Единица измерения
Наружный диаметр	D_H, d_H	m
Диаметр вала, отверстия	d	
Диаметр болта, шпильки	d_b	
Диаметр болтовой окружности	D_b	
Размер резьбы	d_0	
Внутренний диаметр резьбы	d_1	
Радиус	R, r	
Межосевое и межцентровое расстояние	A	
Шаг между болтами, трубами, шаг прерывистого сварного шва	t	
Эксцентриситет	e	
Катет сварного шва	K	
Размер фаски	c	
Размер под ключ	S	
Прибавка к номинальному расчетному размеру	C	
Площадь поперечного сечения, поверхность	F	m^2
Площадь поперечного сечения болта (шпильки) по внутреннему диаметру резьбы	F_b	
Момент сопротивления поперечного сечения	W	m^3
Момент инерции поперечного сечения	J	m^4
Угол (плоский), половина плоского угла при вершине конуса	α	$^\circ$ (градус)
Угол трения	q_T	

Продолжение

Наименование величины	Обозна-чение	Единица измерения
Объем, емкость	V	m^3
Масса	m	kg
Сила, нагрузка (кроме силы тяжести)	P	N
Сила тяжести	G	
Изгибающий момент	M	
Крутищий момент	M_K	
Давление:		
условное	p_y	
расчетное внутреннее	p	
расчетное наружное	p_n	
гидростатическое	$p_{ж}$	
рабочее гидравлическое	p_e	
расчетное внутреннее испытательное	p_u	
расчетное наружное испытательное	p_{nu}	N/m^2
рабочее внутренней среды	p_c	
рабочее наружной среды	p_{nc}	
допускаемое	p_d	
расчетное в трубном пространстве	p_m	
расчетное в межтрубном пространстве	$p_{m\prime}$	
расчетное фиктивное в трубном пространстве	p_{mf}	